

Gutachten



Elisabethstraße 29
46537 Dinslaken
Telefon 02064 / 82 71 019
Telefax 02064 / 82 71 018
info@gutachter-in-nrw.de
www.gutachter-in-nrw.de

- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Gebrauchtwagencheck
- Technische Beratung

Gutachter-in-NRW, Elisabethstraße 29, 46537 Dinslaken

[REDACTED]
46562 Voerde

Dinslaken, den 23.10.2026

Gutachten

3477-2026

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Versicherung

VHV Allgemeine Versicherung AG

VHV-Platz 1, 30177 Hannover

Versicherungsscheinnummer

F [REDACTED] 01

Fabrikat

Dacia

Typ / Untertyp

Sandero III (10.2020->) / Expression

Amtliches Kennzeichen

[REDACTED]

Fahrzeughalter

[REDACTED]

46562 Voerde

Kennzeichen Unfallgegner

[REDACTED]

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersenden wir Ihnen das am 21.10.2026 in Auftrag gegebene Gutachten über den Schaden am Fahrzeug Dacia Sandero III (10.2020->) / Expression mit dem amtlichen Kennzeichen WES AH 925 zur weiteren Verwendung.

Sollten Sie noch Fragen zum Gutachten haben, stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Gutachter-in-NRW

Vertragsgegenstand und Zahlungsabwicklung

Kunde/Kundin/Firma:

Anschrift:

Gutachten-Nr.:

3477-2026

1. Vertragsgegenstand – Der Auftraggeber beauftragt den Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zu einem stattgefundenen Schadensereignis. Der Auftraggeber versichert, sämtliche Informationen zu etwaigen Vor- oder Altschäden, gleichgültig ob repariert oder unrepariert, vollständig und wahrheitsgemäß gegenüber dem Gutachter bei der Besichtigung offenzulegen.

2. Vergütung – Die Parteien vereinbaren für die Gutachtenerstellung ein Honorar einschließlich anfallender Nebenkosten gemäß der unter 6. dargestellten Honorartabelle, die dem Auftraggeber vorgelegt wurde. Der Auftraggeber bestätigt, dass er diese Honorartabelle geprüft hat. Das Honorar orientiert sich hinsichtlich der Grundgebühr an der letztlich ermittelten Schadenhöhe bzw. – bei einem Totalschaden – am Wert des Kfz eine Sekunde vor dem Schadenereignis (Wiederbeschaffungswert); die Grundgebühr wird der anerkannten, deutschlandweit erhobenen BVSK-Honorartabelle entnommen und nicht überschritten.

3. Zahlungsanweisung an den Gegner/Haftpflichtversicherer – Der Auftraggeber weist den Schädiger sowie den regulierungspflichtigen (Haftpflicht-)Versicherer des Unfallgegners ausdrücklich an, die Vergütung für das Gutachten unmittelbar und in voller Höhe an den Sachverständigen zu zahlen. Diese Zahlungsanweisung erfolgt ohne Abtretung; der Auftragnehmer behält sämtliche Ersatzansprüche gegen Schädiger und Versicherer.

4. Zahlungsabwicklung über den Rechtsanwalt – Zahlungsabwicklung über den Rechtsanwalt - Beauftragt der Auftraggeber einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung seiner Schadenersatzansprüche, so ermächtigt der Auftraggeber den Rechtsanwalt hiermit, einen auf dessen Konto eingehenden Erstattungsbetrag hinsichtlich dieses Schadenereignisses oder anderer Schadensereignisse, die derselbe Sachverständige begutachtete, in Höhe offener Gutachterkosten, ob aus diesem Ereignis oder einem anderen Ereignis, dessen Gutachten derselbe Sachverständige anfertigte, unverzüglich zur Begleichung der Gutachterrechnung an den Sachverständigen weiterzuleiten. Der Rechtsanwalt wird insoweit von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden, wie es für diese Zahlungsabwicklung erforderlich ist.


5. Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers – Der Auftraggeber bleibt als Vertragspartner des Sachverständigen zur Begleichung der vereinbarten Vergütung verpflichtet; der Sachverständige sichert zu, vor einer Zahlungsaufforderung zumindest die Entscheidung des Versicherers abzuwarten, hilfsweise drei Monate ab Beginn der Unfallbearbeitung.

6. Honorar (BVSK-Honorartabelle 2024) – Das Sachverständigenhonorar richtet sich nach der BVSK-Honorartabelle 2024. Hiernach beträgt das Grundhonorar bei einer Schadenhöhe (Schadenhöhe sind Reparaturkosten netto zuzüglich merkantiler Wertminderung bzw. im Totalschadensschadenfall Wiederbeschaffungswert brutto) bis 500,00 € 306 €, bis 750,00 € 340 €, bis 1.000,00 € 399 €, bis 1.250,00 € 446 €, bis 1.500,00 € 483 €, bis 1.750,00 € 515 €, bis 2.000,00 € 545 €, bis 2.250,00 € 573 €, bis 2.500,00 € 600 €, bis 2.750,00 € 626 €, bis 3.000,00 € 651 €, bis 3.250,00 € 674 €, bis 3.500,00 € 699 €, bis 3.750,00 € 723 €, bis 4.000,00 € 748 €, bis 4.250,00 € 769 €, bis 4.500,00 € 792 €, bis 4.750,00 € 810 €, bis 5.000,00 € 830 €, bis 5.250,00 € 851 €, bis 5.500,00 € 873 €, bis 5.750,00 € 890 €, bis 6.000,00 € 912 €, bis 6.500,00 € 941 €, bis 7.000,00 € 971 €, bis 7.500,00 € 1.000 €, bis 8.000,00 € 1.035 €, bis 8.500,00 € 1.069 €, bis 9.000,00 € 1.103 €, bis 9.500,00 € 1.134 €, bis 10.000,00 € 1.166 €, bis 10.500,00 € 1.204 €, bis 11.000,00 € 1.232 €, bis 11.500,00 € 1.271 €, bis 12.000,00 € 1.302 €, bis 12.500,00 € 1.335 €, bis 13.000,00 € 1.372 €, bis 13.500,00 € 1.407 €, bis 14.000,00 € 1.438 €, bis 14.500,00 € 1.473 €, bis 15.000,00 € 1.510 €, bis 16.000,00 € 1.567 €, bis 17.000,00 € 1.626 €, bis 18.000,00 € 1.680 €, bis 19.000,00 € 1.741 €, bis 20.000,00 € 1.806 €, bis 21.000,00 € 1.875 €, bis 22.000,00 € 1.933 €, bis 23.000,00 € 1.992 €, bis 24.000,00 € 2.057 €, bis 25.000,00 € 2.094 €, bis 26.000,00 € 2.158 €, bis 27.000,00 € 2.221 €, bis 28.000,00 € 2.292 €, bis 29.000,00 € 2.352 €, bis 30.000,00 € 2.434 €, bis 32.500,00 € 2.573 €, bis 35.000,00 € 2.727 €, bis 37.500,00 € 2.885 €, bis 40.000,00 € 3.053 €, bis 42.500,00 € 3.222 €, bis 45.000,00 € 3.410 €, bis 47.500,00 € 3.575 € und bis 50.000,00 € 3.738 €. Zusätzlich fallen Nebenkosten an: EDV-Abrufgebühren 12,00 €, Nebenkosten/Porto/Telefon 15,00 €, Schreibkosten (Original) 1,80 € pro Seite, Schreibkosten (Kopie) 1,00 € pro Seite, 1. Fotosatz 2,00 € pro Foto, 2. Fotosatz 1,00 € pro Foto, Fahrtkosten 0,80 € pro km, Marktanalyse 5,00 €, Überlassung als elek. Dokument 5,00 €

7. Vorzeitiger Vertragsbeginn / Widerrufsrecht – Der Auftraggeber verlangt ausdrücklich und stimmt gleichzeitig zu, dass der Sachverständige vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass sein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung des Vertrages erlischt (§ 356 Abs. 4 BGB).

21.10.2026

Datum




Unterschrift

Einwilligung Datenschutz

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten Schadensgutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei sowie an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen.

21.10.2026

Datum



Unterschrift des/der Verbraucher(s)

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	WES AH 925
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Dacia
Typ / Untertyp	Sandero III (10.2020->) / Expression
Fahrzeug-Ident-Nummer	UU1 [REDACTED]
KBA-Nummer	8212/AFE
Erste / Letzte Zulassung	12.11.2025 / 07.08.2026
Hubraum / Leistung	999 cm ³ / 67 kW
Motor	Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgasecode	Euro 6e
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.123 / 1.565 kg
Länge / Breite / Höhe	4.088 / 1.848 / 1.499 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
nächste HU	11/2028
Laufleistung abgelesen	16.570 km
Farbe	GRIS URBAN
Lackart	uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand	fahrbereit, nicht repariert, unzerlegt, verkehrssicher

Bereifung:

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	195/55 R16 87H EcoContact 6 REN
2	Continental	195/55 R16 87H EcoContact 6 REN

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrersitz, Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kombiinstrument mit Monochrom-Display 3,5 Zoll, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Kopf-Airbag-System seitlich, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kühlergrill mit Emblem, Lenkrad (Leder-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Eco-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Expression, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Telefonhalter und USB-Anschluss, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Klimaautomatik, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Sicherheits-Paket, Sonderlackierung Schiefergrau

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsort

Elisabethstraße 29
46537Dinslaken

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Während der Besichtigung am 21.10.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis.

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO. Das Fahrzeug war nutzungsfähig.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich.

Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.


Vorschäden / Altschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Es sind keine Vor-oder Altschäden erkennbar.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Schadenhergang/ Schadenumfang

Der genaue Schadenhergang wurde wie folgt beschrieben:

Das hier näher beschriebene Fahrzeug stand verkehrsbedingt. Der Unfallgegner befand sich vor dem hier näher beschriebenen Fahrzeug, legte den Rückwärtsgang ein und kollidierte beim Zurücksetzen mit diesem.

Die vorgefundenen Beschädigungen stammen von einem Anstoß gegen die Fahrzeugseite vorne links.

Im Einzelnen konnten nachfolgende Beschädigungen ermittelt werden:

- Stoßfänger vorne weist Risse und Verformungen auf.
- Scheinwerfer vorne links weist im Kontaktbereich zum Stoßfänger Abrieb auf.

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Instandsetzungshinweis

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen „P“ aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier

konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Beilackierung erforderlich

Das Fahrzeug wurde werkseitig mit einer vollautomatischen Lackieranlage lackiert. Aufgrund des Schadenbildes ist es für den Farbton GRIS URBANuni (2-Schicht) im Regelfall nicht möglich, im Rahmen der Instandsetzung und insbesondere der manuellen Lackierung den Farbton

so zu treffen, dass ein Farbtonunterschied bei Betrachtung angrenzender Teile nicht gegeben ist.

Aus diesem Grund wurde eine Beilackierung der angrenzenden Teile kalkuliert.

Kostenausweitung

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der

Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

Fahrzeughalter	:	[REDACTED]	
PLZ / Ort	:	D-46562 Voerde	
Hersteller	:	Dacia	
Haupttyp	:	Sandero III (10.2020->)	
Untertyp	:	Expression	
VIN	:	UU[REDACTED]6	
Erste/Letzte Zul.	:	12.11.2025 / 07.08.2026	
Laufleistung	:	16.570 km (abgelesen)	
Farbe	:	GRIS URBAN	
Farbcode	:	OVKPW	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	011[REDACTED]2	
Amtl. Kennz.	:	[REDACTED]	
KBA	:	8212/AFE	
Serienausstattung	:		
		1-K-Kleber für Scheiben	23509
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Armlehne für Fahrersitz	33405
		Audiosystem: Radio mit DAB+,	24114
		Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)	
		Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	18604
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Bordcomputer	25508
		Eco Mode (Fahrmodusschalter)	77290
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Aktiver	40978
		Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und	
		Fahrraderkennung	
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	70603
		(HSA)	
		Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner	42925
		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	40799
		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit	24902
		automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	
		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv	42919
		Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	42907
		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	41162
		mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	
		Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links	35004
		vorn	
		Fensterheber elektrisch hinten	35002
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	26712
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005

Kombiinstrument mit Monochrom-Display 3,5 Zoll 25391
Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten 26808

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

	Kopf-Airbag-System seitlich	26901
	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	34904
	Kühlergrill mit Emblem	12908
	Lenkrad (Leder-Optik)	69082
	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	69503
	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	69504
	Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT	80450
	Nebelscheinwerfer	18300
	Otto-Partikelfilter (GPF)	77640
	Reifen 185/65 R15 ..H	57108
	Reifen-Reparaturset	68802
	Reifendruck-Kontrollsystem	25903
	Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	33615
	Schaltpunktanzeige	25699
	Scheinwerfer Eco-LED	18019
	Seitenairbag vorn	26903
	Servolenkung elektrisch	69802
	Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Expression	30411
	Stahlfelgen 6x15	43709
	Start/Stop-Anlage	77601
	Steuer-AV Frontkamera (dynamische Kalibrierung)	00686
	Stoßfänger Wagenfarbe	21300
	Tagfahrlicht LED	18913
	Telefonhalter und USB-Anschluss	24797
	Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	24955
	Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
	Wartung: normale Einsatzbedingungen	00037
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	: Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-Säule)	00312
	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	15490
	Einparkhilfe vorn und hinten	25800
	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	41165
	Getriebe 5-Gang	75005
	Klimaautomatik	28901
	Modellpflege	00250
	Produktionsstätte: Marokko	00154
	Rückfahrkamera	39804
	Sicherheits-Paket	02100
	Sonderlackierung Schiefergrau	11661
	Tankdeckel abschließbar	77505

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
45611	E	260602561R	LED-SCHEINWERFER L.	1	739,15	739,15

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

47110 E 620105625Y	STOSSFAENGER V.	1	380,60	380,60
47120 E 600383508R	KLAMMERSATZ STOSSFAENGER V.	1	49,19	49,19
E	ABDECKBLENDE STOSSFAENGER V. LINKS	1	*59,50	*59,50

NEBENKOSTEN:

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
90604	E		FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG	1	*170,00	*170,00

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
45611	E	#A0DM	LED-SCHEINWERFER V.L. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: LED-SCHEINWERFER V. EINSTELLEN (INKL. NEBELSCHEINWERFER), LED-SCHEINWERFER V.L. A+E, NEBELSCHEINWERFER R. EINSTELLEN, LED-SCHEINWERFER R. EINSTELLEN, STELLMODUL LED-SCHEINWERFER L. A+E/ERS., NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN, NEBELSCHEINWERFER L. EINSTELLEN	1K	0,20	41,70
45611	S	A52K	LED-SCHEINWERFER L. EINSTELLEN	1K	0,20	41,70
47110	E	A49F	STOSSFAENGER V. A+E/ERS. UMFASST: BLENDE NEBELSCHEINWERFER R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT), SATZ BLENDE NEBELSCHEINWERFER BD. A+E (VERBUNDARBEIT), SATZ BLENDE NEBELSCHEINWERFER BD. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT), ZIERLEISTE BLENDE NEBELSCHEINWERFER L. ERS., ABWEISER RADLAUF V.R.V. A+E/ERS., BLENDE NEBELSCHEINWERFER L. A+E (VERBUNDARBEIT), BLENDE NEBELSCHEINWERFER L. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT), BLENDE NEBELSCHEINWERFER R. A+E (VERBUNDARBEIT), PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER V.R. A+E (VERBUNDARBEIT), PRALLDAEMPFER	1K	2,00	417,00

STOSSFAENGER V.R. A+E/ERS.
(VERBUNDARBEIT), GITTER
STOSSFAENGER V. A+E

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

(VERBUNDARBEIT), GITTER
STOSSFAENGER V. A+E/ERS.
(VERBUNDARBEIT), ZIERLEISTE
BLENDE NEBELSCHEINWERFER R.
ERS., SATZ ZIERLEISTEN BLENDEN
NEBELSCHEINWERFER BD. ERS.,
PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER V.L.
A+E (VERBUNDARBEIT),
PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER V.L.
A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT),
NEBELSCHEINWERFER L. A+E,
NEBELSCHEINWERFER L. A+E/ERS.,
NEBELSCHEINWERFER R. A+E,
NEBELSCHEINWERFER R. A+E/ERS.,
LUFTFUEHRUNG STOSSFAENGER
GITTER R.U. A+E
(VERBUNDARBEIT), LUFTFUEHRUNG
STOSSFAENGER GITTER R.U.
A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT),
NEBELSCHEINWERFER BD. A+E,
NEBELSCHEINWERFER BD. A+E/ERS.,
ABDECKKAPPE ABSCHLEPPPOESE ERS.,
ABDECKUNG STOSSFAENGER V.U. A+E
(VERBUNDARBEIT), ABDECKUNG
STOSSFAENGER V.U. A+E/ERS.
(VERBUNDARBEIT), ABWEISER
RADLAUF V.L.V. A+E/ERS.,
STOSSFAENGER V. A+E,
STOSSFAENGER V.
AB-/AUFGARNIEREN (AUSGEBAUT),
LUFTFUEHRUNG KUEHLERGRILL V.
A+E (VERBUNDARBEIT),
LUFTFUEHRUNG KUEHLERGRILL V.
A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT), RAD
V.R. A+E, KENNZEICHEN V. A+E,
KENNZEICHEN V. A+E/ERS.,
KENNZEICHENUNTERLAGE V. ERS.,
RAD V.L. A+E, 3
EINPARKHILFE-SENSOREN V. A+E, 3
EINPARKHILFE-SENSOREN V.
A+E/ERS., 4
EINPARKHILFE-SENSOREN V. A+E, 4
EINPARKHILFE-SENSOREN V.
A+E/ERS., HALTER STOSSFAENGER
L. SEITL. ERS. (VERBUNDARBEIT),
HALTER STOSSFAENGER R. SEITL.
ERS. (VERBUNDARBEIT), 2
EINPARKHILFE-SENSOREN V. A+E, 2
EINPARKHILFE-SENSOREN V.
A+E/ERS., EINPARKHILFE-SENSOR
V.L.I. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR

V.L.I. A+E/ERS.,
EINPARKHILFE-SENSOR V.R.I. A+E,
EINPARKHILFE-SENSOR V.R.I.

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

		A+E/ERS., EINPARKHILFE-SENSOR V.L.A. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR V.L.A. A+E/ERS., EINPARKHILFE-SENSOR V.R.A. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR V.R.A. A+E/ERS., KABELSATZ STOSSFAENGER V. A+E/ERS., KUEHLERGRILL A+E (STOSSFAENGER AUSGEBAUT), KUEHLERGRILL AB-/AUFGARNIEREN UND KUEHLERGRILL ERS. (AUSGEBAUT), FIRMENEMBLEM V. A+E/ERS., TOTWINKELSENSOR V.R. A+E, TOTWINKELSENSOR V.R. A+E/ERS., RADARSENSOR MIT HALTERAHMEN A+E (INKL. JUSTAGE-/EINSTELLFAHRT), RADARSENSOR MIT HALTERAHMEN A+E/ERS. (INKL. JUSTAGE-/EINSTELLFAHRT), SCHUTZABDECKUNG RADARSENSOR A+E, SCHUTZABDECKUNG RADARSENSOR A+E/ERS., LUFTFUEHRUNG STOSSFAENGER GITTER L.U. A+E (VERBUNDARBEIT), LUFTFUEHRUNG STOSSFAENGER GITTER L.U. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT), RADHAUSVERKLEIDUNG V.L.V. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.L.V. A+E/ERS., RADHAUSVERKLEIDUNG V.R.V. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG V.R.V. A+E/ERS., TOTWINKELSENSOR V.L. A+E, TOTWINKELSENSOR V.L. A+E/ERS.			
17391 S 00K6		RADARSENSOR IM STOSSFAENGER V. 3E JUSTIEREN (INKL. JUSTAGE-/EINSTELLFAHRT) (VERBUNDARBEIT)	0,30	62,55	
90601 A 0129		EINFACHE PROBEFAHRT UMFASST: 2M FUNKTIONSPRUEFUNG DURCHFUEHREN	0,50	104,25	
E		ABDECKBLENDE STOSSFAENGER V. 1M LINKS	*0,20	41,70	

LACKIERUNG: Eurolack, uni (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	STD	EUR
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	0,96	206,16

KUNSTSTOFFTEILE AUSGEBAUT
FARBMUSTER ANFERTIGEN
(ANZAHL: 1 MAL)

0,30 64,43

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026 vom 21.10.2026

	FARBTONANGLEICH	0,30	64,43
	MISCHANLAGE		
47110 5 NEUTEIL-K-N	VA. STOSSFAENGER V. (TEIL AUSGEBAUT)	1,30	279,18
47146 1 OBERFLAECHE-K	VA. ABDECKUNG ABSCHLEPPPOESE (TEIL AUSGEBAUT)	0,10	21,48

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	1228,44
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial	28,25
+ 15,00% Teileaufschlag (ohne Teile mit man. Preisvorgabe)	184,27
Gesamt	1440,96

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung	170,00
Gesamt	170,00

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	2,40 STD x	208,50 EUR/STD	=	500,40
	2,40 STD		=	500,40
Mechanik				
Stufe 1	0,20 STD x	208,50 EUR/STD	=	41,70
Stufe 2	0,50 STD x	208,50 EUR/STD	=	104,25
	0,70 STD		=	145,95
Elektrik				
Stufe 3	0,30 STD x	208,50 EUR/STD	=	62,55
	0,30 STD		=	62,55
Gesamt	3,40 STD			708,90

LACKIERUNG:

Lohn	2,96 STD x	214,75 EUR/STD	=	635,68
Material	40,00 % von	635,68 EUR (Lohn)	=	254,27
Entsorgungskosten	2 %		=	5,09

SUMME LACKIERUNG:

Lohn	635,68
Material	254,27
Gesamt	895,04

Reparaturkosten netto	:	3214,90
+ 19,00% MwSt	:	610,83
Reparaturkosten brutto	:	3825,73

=====

Reparaturkosten-Kalkulation 3477-2026

vom 21.10.2026

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	# = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
# = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutrale Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

Wertminderung

523,00 €

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Vorschäden, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Dabei wurden bei der Berechnung die Schadensart und das Schadensausmaß konkret berücksichtigt.

Die Wertminderung wurde auf Basis der Methoden MFM, Halbgewachs, Ruhkopf/Sahm, BVSK und dem Hamburger Modell ermittelt.

Der hier genannte Wert spiegelt den Durchschnittswert dieser Rechenmodelle wider.

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

ohne MwSt

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert

Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar

16.500,00 €

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge auf Grund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende sogenannte Privatmarkt. Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer können daher nicht gemacht werden, da für derartige Fahrzeuge in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung erfolgt.

Restwert

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten sehr viel geringer ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges.

Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt. Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen.

Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

35,00 €

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung für das beschädigte Fahrzeug wurde der Liste Eurotax - Schwacke entnommen (Berechnungsschema Sanden/Danner).
Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.
Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird.

Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch / wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzögerlicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Nach vorliegender Information wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit den ortsüblichen Stundensätzen.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am : 21.10.2026

Angemessene Reparaturdauer

5 Arbeitstage

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt.
Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Dinslaken, 21.10.2026



Kfz.-Sachverständiger B.Sc.-Ing. Walid Bareksei



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21